腳底壓力顯示系統 系統安裝指南

拆包裝後，
請檢查配件是否齊全：

1



腳墊傳感器 (簡稱腳墊) 1 塊

2



USB Type-C 線 1 條

步驟 1

請使用安卓手機/平板電腦素描這二維碼去商店下載

步驟 2

按 "造訪網址"

步驟 3

按 "安裝"

步驟 4



按 "開啟"

步驟 5

軟件安裝後，應用程式圖示應顯示在桌面上

步驟 6



把 USB TYPE-C 頭插入腳墊

步驟 7



把 USB 線另一端插入安卓手機/平板電腦

步驟 8

勾選選框，按 "確定"

步驟 9

輸入密碼，按 "確定"

步驟 10

按 "開始"

步驟 11



踏上腳墊，螢幕應該即時顯示你的腳底壓力，這時可跟據需要操作使用